



SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE CARBURATION

S.a.r.l. au capital de 2.500.000 F
17, rue Louis Michel - B.P. 207 -
92 306 Levallois Perret Cedex
Téléphone: 757-90-21
Télex: 610894

R.C.S. Nanterre B 702 044 538
SIRET 702 044 538 0 001 6
APE 3113

Notice **018 A**

1-82

Annule notice
010 - 018

CARBURATEUR	32 IF 8		VEHICULE	RENAULT 6
Référence ZENITH	V10302	V10302 A	Type	R1181 TL
Référence constructeur	7700564154	7700564154	A partir de	Juillet 1972 - Décembre 1979
Date de production	7.72/6.76	7.76/12.79	Moteur	688.10 1108 cm 34.5 kW

REGLAGES		V10302 - V10302 A	V10302 - V10302 A
Diffuseur	24	Gicleur enrichisseur	-
Gicleur principal	125	Piston de pompe : fuite	No 6/65
Calibrage d'air principal	90	Clapet double alimentation	No 2
Calibrage de dégazage	200	Siège de pointeau	125
Pulvérisateur	No 4	Epaisseur du joint	1,2
Gicleur ralenti normal	63	Cote pointeau/face de joint	10,95 ± 0,1
Calibrage d'air ralenti	110	Outils de contrôle	4D01036
Gicleur ralenti auxiliaire	45	Ouverture volet après départ	-
Calibrage d'air ralenti aux.	160	Ressort de volet - cran	1er
Gicleur de progression	-	Entrebaillement papillon	95
Gicleur auxiliaire	70		

Rep	Désignation	Référence V 10 . . .	302	302 A			
1	Nécessaire de réparation: raccord d'arrivée d'essence	Z175	x	x			
2	Ensemble du couvercle d'entrée d'air	2V10395	x				
2	Ensemble du couvercle d'entrée d'air	2V10513		x			
3	Nécessaire de réparation: siège de pointeau Ø 125	Z183	x	x			
4	Joint entre cuve et couvercle	4V10355	x	x			
5	Nécessaire de réparation: flotteur et axe	Z167	x	x			
6	Gicleur de ralenti auxiliaire	G35323/045	x	x			
7	Ensemble du corps cuve	2V10396	x	x			
8	Nécessaire de réparation: vis bouchon de cuve	Z170	x	x			
9	Gicleur principal	G353201/125	x	x			
10	Nécessaire de réparation: gicleur de ralenti et réglage	Z185	x	x			
11	Nécessaire de réparation: clapet de pompe et D. A.	Z186	x	x			
12	Nécessaire de réparation: vis de dosage	Z198	x	x			
13	Ensemble du corps papillon	3V10397	x				
13	Ensemble du corps papillon	3V10618		x			
14	Ressort de rappel du levier d'entrebaillement	R 72002	x	x			
15	Vis de volume de ralenti	V90231	x	x			
16	Vis butée de réglage du ralenti accéléré	B 06195	x	x			
17	Nécessaire de réparation: vis butée de ralenti	Z197	x	x			
18	Nécessaire de réparation: bouchon de protection	Z174	x				
18	Nécessaire de réparation: bouchon de protection	Z196		x			
19	Nécessaire de réparation: pompe de reprise	Z184	x	x			
20	Poussoir de pompe	4V10299	x	x			
21	Nécessaire de réparation: coiffe de pompe	Z187	x	x			
22	Nécessaire de réparation: vis de dosage	Z198	x	x			
23	Plaquette de serrage de gaine	P 62321	x	x			
24	Nécessaire de réparation: borne attache cable	Z182	x	x			
25	Nécessaire de réparation: crépine d'air de dégazage	Z164	x	x			
26	Nécessaire de réparation: clapet de dégazage	Z163	x				
27	Pochette de joints	4V10503	x				
27	Pochette de joints	4V10616		x			
28	Nécessaire de réparation	4V10505	x				
28	Nécessaire de réparation	4V10617		x			
29	Plaque support de filtre	3V10317	x	x			
	Nécessaire visserie et écrous: non repéré	Z166	x	x			
Les pièces fournies peuvent ne pas être conformes à l'illustration.							

MISAB

RE 13

